
磁偏角<1°
机械轴
磁轴


磁偏角<1°
机械轴
磁轴


磁偏角<1°
机械轴
磁轴